

# Hassolit FK<sup>zwo</sup> Reiniger

## Technisches Merkblatt

<b>Produkt</b>	<b>Hassolit FK<sup>zwo</sup> Reiniger</b> ist ideal zur Werkzeugreinigung und zur Vorbehandlung (Reinigung) von metallischen und nichtsaugenden Untergründen für den anschließenden Auftrag des Hassolit FK <sup>zwo</sup> Abdichtungssystems.									
<b>Material</b>	Lösemittel aus Ethylacetat									
<b>Eigenschaften und Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• hochwirksam</li><li>• schnellabdampfend</li></ul>									
<b>Anwendungsbereich</b>	<b>Hassolit FK<sup>zwo</sup> Reiniger</b> wird zur Reinigung/Entfernung von Hassolit FK <sup>zwo</sup> -Materialrückständen an Werkzeugen verwendet. Darüber hinaus dient er zur Reinigung von metallischen und nichtsaugenden Untergründen für den anschließenden Auftrag des Hassolit FK <sup>zwo</sup> Abdichtungssystems. <b>Der Reiniger darf niemals zur Verdünnung von Hassolit FK<sup>zwo</sup> Produkten verwendet werden.</b>									
<b>Lieferform</b>	10 l Kanister									
<b>Farbton</b>	grau									
<b>Lagerung</b>	In der Originalverpackung trocken, kühl, frostfrei und fern von Wärme- und Zündquellen lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde soll auch auf der Baustelle verhindert werden. Die Gebinde nach der Teilentnahme wieder luftdicht verschließen.									
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Verarbeitung nur innerhalb der nachfolgenden Temperaturbereiche: <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Temperaturbereich [° C]</th></tr><tr><th>Luft</th><th>Untergrund *</th><th>Material</th></tr></thead><tbody><tr><td>- 5 bis + 35</td><td>+ 3 bis + 50</td><td>+ 3 bis + 30</td></tr></tbody></table> <p>* Die Untergrundtemperatur muss während Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen. Alle Arbeiten unter + 5 °C sind mit dem Bauherrn individuell zu vereinbaren.</p>	Temperaturbereich [° C]			Luft	Untergrund *	Material	- 5 bis + 35	+ 3 bis + 50	+ 3 bis + 30
Temperaturbereich [° C]										
Luft	Untergrund *	Material								
- 5 bis + 35	+ 3 bis + 50	+ 3 bis + 30								
<b>Trocknungszeiten</b>	ca. 5 - 15 Minuten									
<b>Verarbeitung</b>	<b>Werkzeugreinigung</b> Werkzeuge sollten nach der Verarbeitung von flüssigen Komponenten des Hassolit FK <sup>zwo</sup> Abdichtungssystems mit dem Reiniger und einem Pinsel vollständig gereinigt werden. Eine Materialaushärtung wird nicht verhindert, wenn die Werkzeuge lediglich in den Reiniger gelegt werden. <b>Reinigung von metallischen und nichtsaugenden Untergründen</b> Reiniger auf einen fusselfreien Lappen geben und die Oberflächen abreiben. Bevor mit dem Auftrag von Komponenten des Hassolit FK <sup>zwo</sup> Abdichtungssystems begonnen wird, muss der Reiniger vollständig abgetrocknet sein. <b>Die Anwendung sollte nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen erfolgen. Direkt nach der Anwendung sind die Behälter wieder luftdicht zu schließen.</b>									
<b>Sicherheitshinweise</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt									

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.